


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Rzędna porów. 165,00 m n.p.m. |
| 171,28 | | 171,65 | 171,65 | | 171,65 | Rzędna terenu m n.p.m. |
| 169,50 | | 170,05 | 170,65 | | 170,05 | Rzędna dna m n.p.m. |
| 1,78 | | 1,60 | 1,00 | | 1,60 | Zagłębienie (m) |
| | PE100-RC ø110x10,0 (SDR11, PN16) | | | | | Materiał, średnica |
| 0,00 | 24,60 | 24,60 | 1,20 | 25,80 | 2,30 28,10 | Odległość (m) |
| studnia | | łuk90° | | kd160 | wpiecie | Oznaczenia |

UWAGA:
- w pobliżu kolizji z inną infrastrukturą podziemną stosować wykop ręczny, istniejące przewody zabepieczyć na czas trwania prac
- przed zasypaniem wykopów dokonać inwentaryzacji geodezyjnej
- jeżeli rzędne rzeczywiste odbiegają od założeń projektowych należy rurociągi sieci dostosować do rzeczywistych lub powiadomić Inwestora
- nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne zgłościć Inwestorowi
- teren po pracach uporządkować i przywrócić do pierwotnego stanu

Podłączenie studni głębinowej nr 4 wraz z pompą głębinową, obudową studni głębinowej.

Marianka Siemieńska dz. nr 154/10, 154/2, obręb ewid. 0004 Marianka Siemieńska jednostka ewid. 300804_2 Łęka Opatowska

| | Imię i nazwisko | Specjalność | Data | Uprawnienia | Podpis |
|---|---|---|---|---|---|
| Projektant | inż. Sławomir Rabiega | Sanitarna | 10.2023 | 4/1/7131-2/84/2001 | |
| Projektant | | | | | |
| Sprawdził | | | | | |

Nr rys. S2 Nr str. 10

skala 1:100

Profil rurociągu podłączenia studni głebinowej.