



kostka betonowa gr. 8cm

podsypka cementowo–piaskowa 1:4 gr. 5cm

kruszywo łamane 0/31.5 stabilizowane mechanicznie gr. 15cm

kruszywo łamane 31.5/63 stabilizowane mechanicznie gr. 30cm

grunt rodzimy

krawężnik betonowy 15x30 cm

podsypka cementowo–piaskowa 1:4 gr. 5cm

ława z betonu B15

Podłączenie studni głębinowej nr 4 wraz z pompą głębinową,
obudową studni głębinowej.

Marianka Siemieńska dz. nr 154/10, 154/2, obręb ewid. 0004 Marianka Siemieńska
jednostka ewid. 300804_2 Łęka Opatowska

	Imię i nazwisko	Specjalność	Data	Uprawnienia	Podpis
Projektant	inż. Sławomir Rabiega	Sanitarna	10.2023	4/1/7131-2/84/2001	
Projektant					
Sprawdził					
Nr rys.	S5		Nr str.	13	
skala	Szczegół drogi dojazdowej do studni				